Jw_cad大事典　1章目次

		Question	頁
01インストール・起動	インストール	「オープンエラー」とエラーメッセージ表示	14
		「データーが欠落しています」とエラーメッセージ表示	
	アンインストール	「Jw_cadのアンインストール」が無い	
		「いくつかのファイルがc:¥jwwに残っています」	15
		アンインストールしてもショートカットが消えない	
	起動	スタートメニューに「Jw_cad」が表示されず起動できない	
		「ショートカットの検索」メッセージボックスが表示され起動できない	16
		Jw_cadが起動しない	
		Jw_cadが起動しない。起動してもエラーメッセージが表示され終了する	
		Jw_cadを起動するとツールバーの配置が乱れる	17
	ファイルを開いて起動	「JW_CADでは読み込めないファイルです」	
		「このファイルを開けません」	18
		「予期しないファイル形式です」	
		図面ファイルを■□■□するとJw_cad以外のアプリケーションが起動する	
		jww図面ファイルを■□■□すると、エラーメッセージが表示され開けない	19
		メール添付のjww図面がグレーアウト表示で開けない	
02画面表示・各種設定	画面表示	Jw_cadを起動するとツールバーの配置が乱れる	20
		ステータスバーが表示されない	
		ワイド画面でJw_cadの用紙上下が切れて表示される	
		画面の半分をツールバーが占めてしまった	21
		ステータスバーの表示がチカチカする	
		画面上円弧と線の接合部がズレる、線がギザギザする、水平線の一部が二重にだぶって表示される	22
		クロスカーソルがチカチカする、交点位置がずれる	
		コーナー／伸縮した線がはみ出して表示される	23
		データ量は多くないのに拡大・縮小に時間がかかる	
		消去した線に重なっていた部分が途切れる	
		ゲージの付いたクロスカーソルになってしまった	24
		画面に点が多数表示され、消すことができない	
		ある図面を開くと画面表示色が変わってしまう	
		クロックメニューの文字盤が通常より小さい	25
		線が太く表示されて見づらい	
		拡大表示するに従い、線が太くなってしまう	
		拡大表示枠が表示されない。クロスラインカーソルが表示されない	26
		クロスカーソルの色が「色・画面」タブで指定した色と異なる	
		ソリッドや画像に重なる線が隠れてしまう	
		どの図面を開いても文字が枠付きになる	27
		画面の拡大率によって、文字が枠表示になる	
	基本設定	「基本設定」の「jw_win」ダイアログの「適用」ボタンがグレーアウト表示され、■できない	
		「基本設定」の設定内容を変更しても、Jw_cadを起動し直すと元の設定に戻ってしまう	28
		「一般(2)」タブに「標準クロックメニューをAUTOモードクロックメニューにする」が表示されない	
		「一般(2)」タブのAUTOモードのクロックメニュー設定がグレーアウト表示され、設定できない	
		「一般(2)」タブの「オフセット・複写・・・・」と「矢印キーで画面移動・・・」の片方しかチェックを付けられない	29
	線属性	「線属性」ダイアログで「線色」を■すると確定せずに「基本設定」ダイアログが開いてしまう	
		「線属性」ダイアログに表示される線色1～8の色がいつもとは異なる	
		「線属性」ダイアログが通常と異なり、下図のように表示される。	30
		「線属性」ダイアログに「線幅」ボックスが表示されない	
	軸角・目盛・オフセット	目盛間隔を設定したが、目盛が表示されない	31
		縮尺変更したら、目盛の間隔が狂ってしまった	
	角度取得	既存線の線角度取得で意図している角度と180°　異なる角度が取得される	32
	環境設定ファイル	sample.jwfを読込してみたが、有効になっていないようだ	
		作成した環境設定ファイルが作成した場所に表示されない	33
		環境設定ファイルを読込しても、設定内容が反映されない	
		起動環境設定ファイルが有効にならない	
		環境設定ファイルを読込したら、既存図面のレイヤ名も変更されてしまった	34
		環境設定ファイルでレイヤ名、文字サイズを指定しても、図面を開くと、設定が変わってしまう	
		図面を開き、文字サイズ設定をした環境設定ファイルを読込するが、指定内容に変更されない	
		環境設定ファイルを読込しない状態でも「包絡」の割込み使用になってしまう	35
		環境設定ファイルで、レイヤ毎の線色・線種を設定してが、その通りにレイヤ分けされない	
		既存の環境設定ファイルに上書きするとその環境設定ファイルで設定していた内容が無くなる	
03ファイル・図形	ファイル	「開く」「上書」「保存」「印刷」コマンドなどがグレーアウト表示され、選択できない	36
	ファイル-開くjww	jww図面を開いても白紙	
		「予期しないファイル形式です」「Jw_cadでは読み込めないファイルです」	37
		「無題のファイルが見つかりません」	

		「ファイル選択」ダイアログ表示で強制終了	38
		ネットワークドライブが表示されない	
		「〇〇が見つかりません」と表示されファイルが開けない	
		「ファイル選択」ダイアログが表示されるまでに非常に時間がかかることがある	39
		一部の図面ファイルが「ファイル選択」ダイアログに表示されない	
		「開く」コマンドの「ファイル選択」ダイアログでjwk,jwsファイルが表示されず開けない	
		サムネイル表示で「読込中」と長時間表示されたままになる	40
		「リスト表示」でjww図面が表示されない	
		線色7・8で作図し保存した線が、図面を開くと線色6になってしまう	
		開いた図面の印刷線幅設定などが保存時と異なる	41
		図面を開くと画面色が変更されてしまう	
		図面を開くと印刷線幅や印刷色、線種ピッチが変更されてしまう	
	ファイル−開くdxf	dxf図面の用紙サイズ・縮尺が元図面と異なる	42
		dxf図面の線色、線幅、線種、レイヤ、文字サイズや一部のデータが元図面と異なる	
		dxfファイルを開いたが、画面に何も表示されない	
		開いたdxf図面の寸法が合っていない	43
		dxf図面の印刷線幅が変更できない	
		dxf図面の寸法部の点が小さな円になる	
		dxf図面にレイヤ一覧で表示されない線がある	44
		dxf図面に範囲選択できないデータがある	
		dxf図面で1本の線や円などを消去すると、ある部分全体が消えてしまう	
		dxf図面の一部のデータの線色が変更できない	45
	ファイル−開くsxf	sfc図面の縮尺が元図面と異なる1/1になる	
		sfc図面の実寸法が合っていない	
		sfc図面の線や円などを消去すると、ある部分全体が消えてしまう	46
		sfc図面の印刷線幅が変更できない	
	ファイル−保存	「アクセス中にディスクの空き容量が不足しました」	
		「このファイルは他のアプリケーションで変更されています」	47
		「〇〇へのアクセスは拒否されました」	
		「書込み禁止ファイルです」	
		「〇〇は無効なパスです」	48
		「指定したフォルダ内のファイル変更は行なえません」	
		「寸法図形の矢印と引出し線は保存されませんでした」	
		「ファイル選択」ダイアログが表示されると強制終了になる	49
		ネットワークドライブに保存できない	
		「上書」コマンドがグレーアウト表示され、上書き保存できない	
		誤って上書き保存してしまった	50
		旧バージョン形式保存したjww図面をJw_cadver4.10aで開くと、かすれたように表示される	
	ファイル−保存jwc	jwc形式で保存の処理が終わらない	
		jwc形式で保存した図面がDOS版JW_CADで開けない	
	ファイル−保存dxf・sxf	「DXF　Header.datがありません」	51
		dxf形式で保存した図面がAutoCADで開けない	
		dxf形式やsfc形式で保存した画像入り図面が、他CADで開くと画像が表示されない	52
		ソリッドを含む図面をdxf、sfc形式で保存すると一部のソリッドが消えてたり、ヘンな形状になる	
	ファイル−新規作成	「新規」コマンドで作図ウィンドウをクリアするが、レイヤ名が残る	
		「新規」コマンドで作図ウィンドウをクリアすると用紙サイズや縮尺も変更される	
	ファイル−ファイル操作	「予期しないファイル形式です」「JW_CADでは読み込めないファイルです」	53
		「ファイル削除」コマンドで誤って図面を削除した	
		「ファイル比較」コマンドでコントロールバーの「図面比較」を■□できない	
		「比較できないファイルです」	54
		「指定したフォルダ内のファイル変更は行なえません」	
		ファイル名を変更したファイルが表示されない	
		ファイル名変更で「ファイル名が変更できません」	55
		「ファイル一括変換」で、変換元ファイルを選択後、「ファイル一括変換」ダイアログが表示されない	
		「ファイル操作」の「送信」で「tmp−File保存不可」とメッセージが表示される	
	終了	図面を保存せずにJw_cadを終了してしまった	
	図形	バージョンアップしたら、今まで使っていた図形が無くなってしまった	56
		登録した図形を読込むと登録時と異なる線色や状態で読込される	
		文字を含めた図形を読込むと文字の大きさがアンバランスになる	
		図形読込時の作図属性に「文字も倍率」のチェックボックスが無い	57
		図形の作図位置を■□しても図形が作図されない	
		図形を書込レイヤに作図指定しているが、違うレイヤに作図される	
		「ファイル一覧」で表示される線色・線種と、異なる線色、線種で作図される	58
		図形が書込線色・線種で作図されない	
		図形登録対象を選択後、「図形登録」コマンドを選択するが、登録できない	
	自動保存ファイル・BAKファイル	自動保存ファイルが見つからない	59
		図面名と同じ名前の自動保存ファイルがなく、【自動保存】01.jw$のように番号になっている	

		BAKファイルが見つからない	
04印刷	印刷	「印刷」コマンドにすると、画面から用紙枠が消えてしまう	60
		「印刷」コマンドにすると線が全て黒表示になる	
		印刷範囲の中央に図面が収まるよう指定しても印刷された図面の左右の空きが異なる	
		「カラー印刷」のチェックを外しても黒以外の色で表示・印刷されるデータがある	61
		寸法端部の点が印刷されない、または小さい	
		各線色の点半径で同じ数値を指定しても、印刷される実点の大きさが線色により異なる	
		一部の円弧が印刷されないことがある	62
		特定の線、円・弧、点、文字が印刷されない	
		sxf対応線色white（sxf8）で作図した文字や線が黒く印刷される	
		画像や図面の一部が印刷されない	63
		印刷すると画像だけが90°違う角度で印刷される	
		画像やソリッドに重ねた線や文字が隠れて印刷されない	64
		ソリッド部に分割線が印刷される	
		画面色で印刷されるソリッドと黒で印刷されるソリッドがあるのはなぜ？	
		黒背景の画面で白で塗潰したが、白のソリッドが印刷されない	65
		表示のみレイヤのデータがグレーで印刷される	
		太い線の端部が丸く印刷されてしまう	
		画面にないハッチやソリッド（塗潰し）が印刷される	66
		「不正なデータあります。続行しますか？」	
		印刷時のみハッチ（または塗潰し）指定をしたが、それらが印刷されない	
		「印刷」コマンド（「カラー印刷」チェック無し）時のみ表示、印刷されるデータがある	67
		印刷線幅等を設定した図面を開いて印刷すると、保存時とは違う線幅で印刷される	
		「色画面」タブで線幅を変更しても反映されない線がある	
		拡大・縮小印刷すると線幅も変わってしまう	68
		ドット単位の線幅指定にならない	
		縮小印刷すると線が太く一部がつぶれてしまう	69
		短い鎖線、点線が指定ピッチより細かく印刷される。曲線の場所によってピッチが異なる	
		ランダム線がにじんだ直線のように印刷される	
		埋め込み文字が変換されず、記入文字のまま印刷される	70
		印刷プレビュー画面で拡大表示できない	
		「共通連続出力レイヤ（表示のみレイヤ）をグレー表示」にチェックを付けられない	
05共通操作	コマンド選択	ツールバーでコマンドを■□しても、選択できないときがある	71
		「文字」コマンド選択時、キーボードからのコマンド選択が効かない	
		数字キーによるコントロールバーの選択が出来ない	
	拡大操作	[PageDown][pageUp]キーでの拡大・縮小や矢印キーでの画面スクロールができない	72
		「文字」コマンド選択時に[PageUp]、[PageDown]キーでの拡大・縮小や矢印キーでのスクロールができない	
		マウスドラッグによる拡大操作ができない	
		マウスホイールでの画面拡大・縮小ができない	73
		■■↗しても「範囲」と表示され、用紙全体表示にならない	
		■■ドラッグによる拡大操作時に「ジャンプ1」、「ジャンプ2」などが表示される	
		「戻る」コマンドを選択しても拡大操作がキャンセルされない	74
		画面上でマウスボタンを押したままにすると、勝手に画面が動きだす	
		拡大操作時に表示される「拡大」「全体」が、枠だけで文字が表示されない	
	数値入力	「数値入力」ボックスに数字が入力されない	75
		入力した数値が消えて違う数値になることがある	
		X,Y値の入力時「100,0」の代わりの「100→」の入力が効かない	
	線･点指示	表示のみレイヤの点を■■Readできない	76
		表示のみレイヤの線を基準線指定できない	
	範囲選択	グレー表示のデータが選択できない	
		範囲選択枠で囲むが、文字が選択できない	77
		範囲選択枠で囲んでも選択できないデータがある	
		範囲選択枠に全体を含んでいないデータが選択される	
		範囲選択枠で囲んでも画像が選択できない	78
		「切取り選択」(または「範囲外選択」)にチェックを付けても、切取りできないデータがある	
		範囲選択枠が画面に対して斜めに表示される	
		「属性選択」で指定したデータが抽出されない	79
		線色１の線全部と一点鎖線2の線全部を抽出しようとしたが、線色１の一点鎖線しか抽出できない。	
		「属性選択」で「指定【線色】選択」と「ソリッド図形選択」の両方にチェックを付けられない	
		「属性選択」で指定した線色の寸法線が抽出されない	

	クロックメニュー	作図操作中に頻繁にクロックメニューが表示されてしまう	80
		ドラッグしてもクロックメニューが表示されない	
		表示されるクロックメニューの文字盤が小さい	81
		クロックメニュー表示時にもう一方のボタンを押してもＰＭメニューにならず、拡大表示のメッセージが表示される	
		線から■→AM3時中心点をしたところ、B点指示になる	
		クロックメニュー「包絡」を１回行なうと、包絡前のコマンドに戻ってしまう	82
		■↘AM4時「範囲選択」で、囲んだ範囲枠内の文字しか選択できないときがある	
		選択コマンドによって表示されるクロックメニューが異なる	
		範囲選択後の■↘AM５時「追加範囲」が「線種変更」と表示される	83
		■→AM3時が「包絡」ではなく「線色[3] 」になる	
	その他	「戻る」コマンドを選択していないのに、作図作業が取り消されていることがある	84
		縮尺変更後に「戻る」コマンドで消去線を戻すと違う位置に違う長さの線になる	
		作図中、頻繁に画面が一時的に止まったようになる	
		作図途中で強制終了してしまう	85
06作図・編集	共通エラーメッセージ	「点がありません」	86
		「図形がありません」	
		「曲線です」「ブロック図形」	
		「ソリッド図形です」	87
		「プロテクトレイヤのデータです」	
		「アンドゥ・バッファーがいっぱいです」	
	作図-「□」	「□」コマンドでの基準点変更が分からない	
	作図-「／」	「／」コマンドで■すると「図形がありません」と表示され、線が作図できない	88
		線を作図するとその端点に●や矢印が作図される	
	作図ー「○」	始点として線端点を■Readして円弧を作図したが、作図された円弧の端部が線からはみ出る	
	作図ー「接円」	「楕円は計算できません」	89
	作図-「複線」	複線は作図されるが基準線が消えてしまう	
		「複線」コマンドの「移動」で、表示のみレイヤのデータも移動する	
		「複線」コマンドで矩形の１辺を指示すると、４辺すべてに複線が作図される	90
		「複線」コマンドで「複線間隔」に「0」を入力しても有効にならない	
	作図-「2線」	「２線」コマンドの指示線包絡で反対側の線が消える	
		DOS版と同じように操作するが、２線の間隔が反対に仮表示される	91
	作図ー「多角形」	「２辺」で作図方向を指示すると「計算できません」と表示され作図されない	
	座標ファイル	座標ファイル読込すると「○○ファイルが開けません」	
		敷地の座標ファイルを作成し読込むと、「図形がありません」と表示される	92
		敷地の座標ファイルを作成し読込むが、画面に何も出てこない	
		敷地の座標ファイルを作成し読込むが、形状が反転しているようだ	
	作図ー「建具平面」	「ファイル選択」ダイアログで表示される建具平面の色が違う	93
	作図ー「線記号変形」	フォルダツリーで表示される線記号変形がJまでしかない	
		文字入りの記号を倍率指定すると、文字だけ大きさが変わらない	
		ガス配管記号などで文字が逆さになることがある	
	消去	円・円弧の部分消しで、消したい側が残り、残したい部分が消えてしまう	94
		「消去」で線を■しても消えない	
		消去した線に交差する線が途切れる	95
		「消去」の■で複数の線が一緒に消えてしまう	
		寸法線を消したら寸法値も消えてしまった	
		寸法線を消したら、引出線、寸法値、端点の実点などが一緒に消えてしまった	96
		「消去」で手書線を■すると、手書線全体が消えず、その一部だけが消える	
		消せない小さい○または実点がある	
		あるデータを「消去」で■すると、表示のみレイヤのデータも一緒に消えてしまう	97
		表示のみレイヤのデータが「消去」の■で消去される	
		ソリッドを「消去」で■するとその一部が消える	
		「消去」で文字を■すると、その側の線が消去される	98
		範囲選択枠で囲むが、文字が消去できない	
		切取り消去をするが、ソリッドや一部の図形が切取りできない	
	編集-「コーナー」「面取」「伸縮」	切断しようと■したら、線が消えてしまった	99
		見た目は直線なのに、「曲線です」と表示され、コーナー連結や伸縮ができない	
	編集-「コーナー」	「コーナー」コマンドで対象線２本を指示すると「計算できません」	
		「コーナー」で、残したい側の線が消えてしまう	

		直線と円弧のコーナー連結をすると、円弧が円になってしまう	100
		部分消しされた円弧を連結しようとすると「計算できません」	
		円弧の両端点を連結して円にしようとすると「同一線です」	101
		同一線上の線を連結しようとするがメッセージが表示され連結できない	
	編集-「面取」	**「面取」コマンドで対象線を指示すると「直線ではありません」**	
		「面取」コマンドで対象線を指示すると「計算できません」	102
		「面取」コマンドで、書込線ではなくした２本の線と同じ線色・線種で面取りされる	
	編集-「伸縮」	**「伸縮」で残したい側の線が消えてしまう**	
		円を基準線にしたが伸縮がうまくいかない	103
		伸縮指示した位置から飛び出て表示されることがある	
	編集-「包絡」	**「計算できません」と表示され、包絡できない**	
		包絡処理できない	104
	編集-「複写・移動」	**文字が複写・移動できない**	
		基準点が勝手に決まってしまう	
		上下左右にしか仮表示が動かない	105
		文字を含む対象を倍率をかけて複写・移動するが、文字の大きさが変わらない	
		寸法端部矢印を倍率指定や反転で複写・移動するがうまくいかない	
		倍率を指定して連続移動すると、移動する都度倍率がかかり大きさが変化してしまう	106
		書込レイヤの同じ位置に複写（または移動）しようと「数値位置」に「0」を入力したが、無効になる	
		書込レイヤに複写・移動を指定しても、元のレイヤに複写・移動される	
		書込レイヤグループに複写・移動する際「縮尺の異なる図形があります」と表示される	107
	編集-コピー＆貼付	**「コピー」＆「貼付」で「無題のファイルの末尾以降にアクセスしようとしました」**	
		「コピー」＆「貼付」操作中に強制終了する	
		異なる縮尺の図面から「コピー」＆「貼付」すると、元図面と異なる大きさで貼付けられる	108
		同じ縮尺、文字設定の図面間でコピー＆貼付を行うが、貼付後の文字が任意サイズになる	
		コピー対象として選択したデータの一部が貼付けしても表示されない	
		コピー対象と異なる角度で貼付け対象が表示される	109
		Jw_cadの図面をコピーし、他のアプリケーションで「貼付け」指示しても貼付けできない	
	AUTOモード	**AUTOモードで寸法図形の寸法線をで複線の基準線に指示できない**	110
	データ整理	**同一サイズで同一内容の重なった文字がデータ整理されない**	
		文字角度整理が効かない	
07変更	縮尺変更	**縮尺変更しても、一部のデータの大きさが変更されない**	111
		「全レイヤグループの縮尺変更」指示をしても縮尺変更されないレイヤグループがある	
		縮尺変更すると、文字の大きさだけが変わらず重なってしまう	
		縮尺変更しても寸法の矢印の大きさが変わらない	112
		縮尺変更または用紙サイズ変更したら、図面が消えてしまった	
	線色・線種変更	**「属性変更」コマンドで線色・線種変更しても元に戻ってしまう**	
		「属性変更」コマンドので線色・線種変更できないデータがある	113
		「属性変更」でしても、「図形がありません」と表示され、色変更できない小さい○や実点がある	
		「範囲」コマンドの「属性変更」で指示しても線色や線種が変わらないデータがある	
		sxf対応拡張線色を標準線色に変更しても印刷線幅が変わらない	
		「属性変更」ダイアログの「線幅変更」項目が表示されない	114
	レイヤ変更	**レイヤグループを変更すると、「縮尺の異なる図形があります」**	
		「範囲」コマンドの「属性変更」でレイヤ変更できないデータがある	
08文字	文字表示	**画像やソリッドに重ねた文字が画像・ソリッドに隠れてしまう**	115
		どの図面を開いても文字が枠付きで表示される	
		寸法値の背景または輪郭が白抜されない	
		背景白抜き設定をすると、寸法線の一部が消えてしまう	116
		１文字列として入力した文字が重なって表示される	
		「・」を使った均等割付ができない	117
		下線付きや枠付き文字を記入すると、文字が枠からはみ出してしまう	
		下線や枠付き指定で文字を記入しても下線や枠が作図されない	
		ソリッド上にsxf拡張線色white（sxf8）の文字を記入するが、白ではなく黒になる	118
	文字　文字記入	「文字入力」ボックスには表示されるが、キーで確定すると「？」になってしまう文字がある	
		カタカナで縦書き文字を記入すると、文字が重なる、長音（ー）がハイフォン（－）になるなど正常に記入されない	
		コントロールバー「角度」に角度を入力しても文字の仮表示枠が指定角度にならない	119
		計算式と計算結果を記入する際、答えが半角だったり全角だったりするのはなぜ？	

	文字 「文字」コマンド	**「文字」コマンドで矢印キーを押しても画面移動できない**	
		図面を開くと任意サイズで記入した文字が文字種１～10の文字種に変わってしまう	120
	文字変更	**移動対象文字を■□すると、１文字だけが移動される**	
		文字の移動や複写時にフォントが変わってしまう	
		文字を移動しても、文字の下線（または枠）が付いてこない	121
		文字サイズを変更すると、文字の位置がずれてしまう	
		「基本設定」で文字種毎の文字サイズを変更したが、既存文字のサイズが変更されない	
		「範囲」コマンドで文字色の変更をしても変更されない文字がある	122
		文字角度整理が効かない	
09寸法・測定	寸法	**引出線タイプ「＝(1)」で寸法線ガイドラインが下側にしかでない**	123
		寸法値が下側に下向きに記入されてしまう	
		本来1000のところが、999.554のように微妙に違う寸法値が記入される	
		「文字」コマンドで寸法値を■□したが、「寸法図形です」と表示され、移動や書き換えができない	124
		寸法線を消したら、寸法値も消えてしまった	
		寸法線を消したら、引出線、寸法値も消えてしまった	
		寸法線を伸縮したら、寸法値も変化してしまった	125
		寸法値を変更するため、「寸法値」で寸法値を■□するが、「図形がありません」	
		「寸法値」で寸法値移動後、図面全体を移動すると寸法値が元の位置に戻ってしまう	
		「寸法値」で寸法値を書き換えたが、図面全体を移動した際に元の数値に戻ってしまう	126
		図面全体を移動した際に寸法値の表記が変更されてしまった	
		寸法値も含めてパラメトリック変形したが、寸法値が変更されず元の数値のままである	127
		寸法線が途切れて表示される	
		旧バージョンで保存したjww図面を開くと、寸法値が違う数値に変化している	
		範囲選択後、[その他]－「寸法図形解除」を選択しても寸法図形解除ができない	128
		寸法図形解除すると、引出線の先に○が表示され、この○が消せない	
	測定	**測定した値と図面上の寸法値が全く違う**	
		測定した値と図面上の寸法値が微妙に異なる	
10レイヤ・属性取得	レイヤ	**レイヤ番号に×や／が付いており、書込レイヤにできない**	129
		レイヤ一覧を表示すると、レイヤバーでのレイヤ状態変更ができない	
		右上の「×」（閉じる）を■□していないのに、レイヤ一覧ウィンドウが閉じてしまう	
		作図画面では表示されるがレイヤ一覧ウィンドウで表示されない線がある	
		「レイヤ非表示化」指示したデータが非表示にならず、表示のみ（グレー表示）になる	130
		環境設定ファイルで、レイヤ毎の線色・線種を設定してが、その通りにレイヤ分けされない	
		表示のみレイヤの線、点を読取りできない	
	属性取得	**「TAB]キーを押しても「属性取得」と表示されず、「図形がありません」と表示される**	131
		属性取得すると「ブロックを編集します」ダイアログが表示され、属性取得できない	
		ブロックを属性取得するが、属性取得したデータと違うレイヤが書込レイヤになる	
		■□↓で属性取得したはずが、■□↓したデータが消えてしまった	132
		［設定］－「属性取得」で、属性取得したら画面上のデータが消えてしまった	
		表示のみレイヤのデータを属性取得できない	
11ハッチ・塗潰し	ハッチ	**線を１本づつ■□でハッチ範囲指定中に「計算できません」**	133
		円を線で区切った半円部分をハッチングしたいが、うまく範囲を指定できない	
		円同士が交差する部分をハッチングしたいが、開始線として円を■□すると「円です」と表示され指定できない	134
		一部のハッチ範囲にハッチ線が作図されない	
		ハッチ範囲として閉じた図形を■□（閉鎖連続線）するが「曲線です」と表示されハッチ範囲にならない	
		「作図されない部分があります」と表示され、ハッチが一部作図されない。または、はみ出す	135
		ハッチ範囲の右上を目地ハッチの基準点とすると、横ピッチの半分の目地が右上にきてしまう	
		ハッチ種類「図形」で網代をハッチしたが、指定したハッチ範囲からずれて作図される	
		「範囲」コマンドの「属性選択」で「ハッチ属性選択」を指定してもハッチ線が抽出されない	136
	ソリッド（塗潰し）	**ソリッド（塗潰し）に重なる線や文字が隠れてしまう**	
		「円・連続線指示」で閉鎖連続線を指定しても正しく塗潰せない	
		「色の設定」パレットに追加した色が、再起動すると消えてしまう	

		既存ソリッド色を変更すると、一部のみが変更される。「消去」コマンドで■すると一部のみが消える	137
		sfc保存した図面を開くとソリッドがハッチングになっている	
		「範囲」コマンドの「属性選択」で「ソリッド図形選択」を指定してもソリッドが抽出されない	138
		dxfやsfcで保存すると、円形のソリッドが無くなる、ヘンな形になる	
12その他	画像	**画像貼付けした図面の印刷がうまくいかない**	139
		画像上に記入した文字や線が画像に隠れて表示・印刷されない	
		画像貼付けした図面を開くが、枠と文字のみで画像が表示されない	
		画像貼付けしたjww図面を他のパソコンに渡すと画像が表示されない	140
		「文読」で画像の作図位置を■しても文字が表示され、画像が表示されない	
		画像として貼付けした地図の縮尺が合っていない	
		画像を違う縦横比でサイズ変更できない。	141
		範囲選択枠で囲んでも画像が選択されない	
		画像を回転できない	
		画像が切取り選択できない	
	ブロック	**「ブロック図形です」と表示され、その一部を変更できない**	142
		特定のブロックのレイヤが変更できない。	
		ブロック化すると、ブロック化したデータのレイヤが変更される。	143
		複数のレイヤにまたがるデータをブロック化すると、ひとつのレイヤにまとまってしまう。	
		ブロック化時に「同じブロック名があります。設定できません」と表示され、ブロック化できない	
		ブロック化時にブロック名を入力せず「OK」を■しても「同じブロック名があります・・・」と表示される	144
		同じ名前のブロックを消去しても、ブロック化時に「同じブロック名があります・・・」と表示される	
		ブロックを選択し、「ブロック編集」にしたところ、対象図面の角度が違ってしまった	
		曲線をブロック化したものをブロック編集またはブロック解除すると、曲線属性も解除される	145
		ブロックを選択し、「ブロック編集」にしたところ、画面に何も表示されず、編集できない	
		ブロック解除後、編集しようとすると「ブロック図形です」と表示される	
		「ブロック属性」で「元データのレイヤを優先する」のチェックを外すと、レイヤが変わる	146
		ブロックを属性取得するが、属性取得したデータと違うレイヤが書込レイヤになる	
	日影図・天空図-高さ定義	**「直線ではありません」と表示され円・円弧に高さ定義できない**	
		「曲線です」と表示され高さ定義できない	147
		高さ定義対象を■したら「書込みレイヤのデータではありません」	
		切妻屋根の妻部分が斜線にならない	
		図のような斜線が表示される	148
		図のようなヘンな斜線が表示される	
		コントロールバー「確認」ボタンを■で、高さ定義済みの平面図が立体表示されない	
		真北線を■したら、逆側に真北と記入された	149
		「高さが未設定のデータ有」または「データが不適当」と表示され、等時間日影などの作成ができない	
		「日影図」ボタンを■したら「真北が設定されていません」とメッセージボックスが表示される	
		「日影図」ボタンを■したら「不必要な高さデータを削除しました」	150
		「日影図」ボタンを■したら「データ数が多すぎます」と表示される	
		「等時間図」で「2.0」ボタンなどを■し、途中まで計算バーがでるが、「計算できません」と表示される	
		等時間ラインが作図されない	151
		建物周辺の等時間ラインが作図されない	
		壁面日影図をアイソメ表示すると、壁面がちがう場所に斜めに表示される	
		壁面日影図や壁面等時間図が壁面の外にまで作図される	152
		壁面日影図と日影図の作図結果が異なる	
		壁面日影で「中庭など、建物を分割してください」とメッセージが表示される	
		壁面日影がアイソメ表示されない	153
		壁面日影をアイソメ表示すると壁面が下側に表示される	
		天空図に太陽軌跡が作図されない	
		測定点Noが記入されない	154
		天空図は作図されるが天空率が記入されない	
	2.5D	**「高さ・奥行き」ボックスにgやD,Tを入力すると、他のコマンドに変更されてしまう**	
		高さ定義済みの平面図が立体表示されない	155
		切妻屋根の妻部分が斜線にならない	
		角から斜線が表示される	
		ヘンな斜線が表示される	156
		直方体の辺が図のようにねじれて表示される	
		高さ定義した平面図が横に起き上がってしまう	

		立面図が線色５・補助線で指示した位置とは違うところに起き上がる	157
		立面図の作図レイヤには余分なデータは無いのに、指示位置とは違うところに起き上がる	
		起こし絵で立面が左右逆に起き上がる	
		起こし絵で立面が浮いてしまう	158
		傾いた角管を指定したが、図のようにねじれて表示される	
		立体図表示時に「上」「下」ボタンをクリックすると、画面から立体図が消えてしまう	159
		立体表示が裏返して見える	
		立体図を元レイヤに作図することができない	
	外部変形	三斜「三角形以外の線が（＊）あります」と表示され、一部が作図されない	160
		三斜「見実行」と表示され、面積表などが作図されない	